

フィットインゴルフ工房価格表

修理内容	上代
<ウッド修理>	
オーバーホール：チタン	¥8,000
オーバーホール：メタル	¥8,000
ソケット浮き直し	¥1,000
ネックガタ直し	¥4,000
シャフトカット	¥1,000
シャフト伸ばし	¥2,000
シャフト内異音直し	¥1,000
シャフト入れ替え（シャフト持込み）	¥4,000
シャフト入れ替え（2本を1本に）	¥6,000
シャフト入れ替え（2本を入れ替え）	¥8,000
バランス調整（限度は有ります）	¥1,000
<パター修理>	
オーバーホール：塗装	¥8,000
シャフトカット	¥1,000
シャフト伸ばし	¥2,000
<アイアン修理>	
ライ、ロフト調整、1セット軟鉄ヘッドのみ	¥5,000
ソケット浮き直し	¥1,000
ソケット交換	¥3,500
ネックガタ直し	¥3,000
ネック異音直し：シャフト内	¥1,000
メッキ／ノーマッキ加工、フェース溝堀り	¥13,000～¥15,000
シャフトカット	¥1,000
シャフト伸ばし	¥2,000
バランス調整（限度は有ります）	¥1,000
<交換用シャフト：アイアン用> ※グリップ差し替え含む	
NS750GH ST	¥10,000
NS850GH ST	¥9,000
ダイナミックゴールドST	¥8,000
NS950GH ST	¥8,000
モーダス	¥10,000
各メーカーカーボン	¥12,000～
<交換用シャフト：ウッド用> ※グリップ差し替え含む	
各メーカーカーボン（ドライバー用）	¥44,000～
各メーカーカーボン（fw用）	¥27,000～
各メーカーカーボン（UT用）	¥21,000～
<グリップ交換>	
アイアン・ウッド用（品物による）	¥1,500～
パター用（品物による）	¥1,500～
交換手数料	1本 ¥500
持ち込みグリップ交換手数料	1本 ¥800